


# IR-FA シリーズ

# ファイバ式放射温度計(低温用・単色形)・IR-FACR


低温用の放射温度計で、冷却形 PbS 素子の使用により 70℃からの低温域や中温域の測定に適しています。 低温域はコア径  $800\mu$ m、中温域はコア径  $400\mu$ m の ファイバを使用します。

### ■特 長


- ●高精度、高速応答、高信頼性。
- ●小形、軽量、DIN レール取付、温度表示、操作キー付。
- ●耐熱ファイバの使用で150℃の環境下でも水冷不要。 (コア径 400µmの場合)
- ●多彩な信号変調機能により安定した温度測定ができる。
- ●アナログ入力による放射率設定と自動放射率演算機能を選択 可能(オプション)。
- ●通信インターフェイス・RS-485 (チノーバス) を用意。
- CE マーキング適合。



### ■本体部形式



# ■集光部形式



●コア径 400 µm の場合、 標準 4m (5m 以内)

●集光部形式と測定範囲をご指定ください。

# ■測定範囲(標準目盛)

#### ●コア径 800µm


測定範囲	集光部形式	ファイバ外装
70~250℃	IR-FL5□ J、K	J、K
100∼300°C	IR-FL6□ J、K	
	IR-FL7□ J、K	

# ●コア径 400um

測定範囲	集光部形式	ファイバ外装
250~800°C	IR-FL0□H、N	H, N
	IR-FL1□H、N	
	IR-FL2□H、N	
	IR-FL3□H、N	
	IR-FL4□H、N	
150∼500°C	IR-FL5□H、N	
250~800°C	IR-FL6□H、N	
300∼800℃	IR-FL8□H、N	


### ■測定距離と測定径の関係

### ●コア径 800µm 集光部



# ■測定距離と測定径の関係

#### ●コア径 400µm 集光部



# 本体部

# ■一般仕様

測定方式:単色形

検 出 素 子: 冷却形 PbS

測 定 波 長: 2.0μm

測 定 範 囲: 測定範囲表参照

精 度 定 格: 70℃以上300℃未満…±4℃

300℃以上 500℃未満…± 5℃ 500℃以上…測定値の± 1.0%

(ただし、E≒ 1.0、基準動作条件において)

再 現 性: 2℃以内 温度ドリフト: 0.2℃/℃

分 解 能: 70℃以上 100℃未満…約 3℃

100℃以上 200℃未満…約 2℃

200℃以上…約 0.5℃

応答時間(95%): 20ms

放射率補正: 設定値1.999~0.050

(測定温度 70~80℃では€≒ 1.0~0.8、80~90℃では

ε≒ 1.0 ~ 0.6 が補正有効範囲です)

信号変調: DELAY…平均値のトレース(スムージング)

変調度 0.0 ~ 99.9s、0.1s ステップ任意設定

変調度 0 = REAL

PEAK… 最高値のトレース、変調度 0、2、5、10℃/s 選択設定、変調度 0 = ピークホールド

表 示: LCD4 桁(温度およびパラメータ表示部)

アナログ出力: 4~20mA DC(負荷抵抗500 Ω以下、アイソレート出力)

・精度定格…出力範囲の± 0.2%

・出力分解能…出力範囲の 0.01%

・出力スケーリング…測定温度範囲内で任意設定

・模擬出力…アナログ出力の0~100%任意設定

接 点 出 力: 2点、上限下限上上限下下限警報、エラー信号から選択、

オープンコレクタ出力 30V DC、最大 50mA

接 点 入 力: 1点、ピークホールドリセット、またはサンプルホールド、

ドライ接点、またはオープンコレクタ

設定キーによる: オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定

設定パラメータ エンジニアリングモード…出力スケーリング、ゼロ・スパン、 自動放射率演算の有無、出力補正などの設定、

オプション機能の設定

演 算 機 能:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正

自動放射率演算:キー設定またはオプションの\アナログ入力で基準入力温度をインプットする

⟨ことにより自動的に放射率を演算します。

自己診断:機器温度異常、パラメータエラー

使用温度範囲:5~40℃

定格電源: 24V DC (許容電圧変動範囲…22~28V DC)

消 費 電 力: 最大 15VA

接 続 方 法: ケージクランプ式ネジなし端子接続

取 付 方 法: DIN レール取付または壁取付

ケース材質:鋼板製

質 量:約1.0kg(本体部のみ)

CE マーキング: 適合、EMC 指令 EN55011 Group1 ClassA、EN50082-2

\*基準動作条件は、23℃±5℃、相対湿度35~75%rh

#### ■標準付属品


マイナスドライバ、取扱説明書

# ■オプション


レーザ投光機能	半導体レーザ投光器内蔵、 レーザ光1mW以下(645nm <i>)クラス</i> 2
アナログ入力	入力信号4~20mA DC 放射率の遠隔設定または自動放射率演算 の基準温度入力設定を選択
通信インターフェイス	RS-485 測定データ(小数点以下1桁)の送信、 各設定のパラメータの送信および受信

※集光部形式 IR-FL1、IR-FL2、IR-FL6、IR-FL8 を組み合わせの場合、レーザー投光機能付きを推奨します。


# ■外形寸法




# ■端子板図



# (アナログ入力付の場合) (通信付の場合)



# ■構成



PP-103-3

# 集光部・ファイバ部

### ■一般仕様

ファイバ:単芯石英ファイバ コア 径: 400μmまたは 800μm

外 装:金属保護管なし…耐熱被覆・ガラスウール編組

金属保護管あり…耐熱被覆・ガラスウール編組

+ SUS フレキシブルチューブ

使用温度範囲:0~150℃ (コア径 400µmの場合)

測定温度 70 ~ 120℃の時…0 ~ 50℃ /コア径 800 µm

測定温度 120℃以上の時…0~80℃ の場合

長 さ:標準 4m (5m 以内) (コア径 400µmの場合)

2m (コア径 800µm の場合)

許容曲げ半径: R100mm (コア径 400 µmの場合)

R150mm (コア径 800µm の場合)

接続 方法:コネクタ接続取付 方法:ネジ取付


アクセサリ:専用エアパージケース

材質:アルミ製

・エア流量: 1 ~ 5Nℓ/min (クリーンエア)


### ■外形寸法

●汎用集光部(単品形式:IR-ZFL □)




集光部名	マイプ	0、	1,	2、	3	4	5	6	7	8
/正:日田	L		3.	5		15	10	10.5	8.5 45	
低温用 φD		7.5					7.8	7.5		

#### ●エアパージケース(単品形式:IR-ZFX02)




集光部分	1年 半 型 パク イ フ ー		1、	2、	3	4	5	6	7	8
低温用	L		10	0		30	35	34.5	36.5	0

#### ●金属保護管なしファイバ部(単品形式:IR-ZFH □□、IR-ZFJ02)



機種 ファイバ	コア径400µm	コア径800µm		
低温用	4m(5m以内)	2m		

# ●金属保護管ありファイバ部(単品形式:IR-ZFN □□、IR-ZFK02)



7-75			
機種	コア径400µm	コア径800µm	
低温用	4m(5m以内)	2m	

# 電源ユニット

### ■形 式 IR-ZFEP

### ■仕 様


出 力 電 圧: 24V DC

電 源: 100-240V AC フリー電源 50 / 60Hz

出 力 電 流: 650mA

外形 寸 法: W45×H75×D96mm

### ■外形寸法



# データ収録ソフト


IR-FA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

E:英語版

#### ■仕様


	OS	Windows7、Windows10		
動作環境	ハードディスク	空き容量:約20MB以上		
到几下垛块	メモリ	256MB以上		
	ドライブ	CD-ROMドライブ		
	インターフェイス	RS-232Cポート1基		
	測定データのデ	ジタル表示およびトレンド表示		
機能	データ保存・再生(CSV形式)および印刷			
	接続台数:最大3台			

### ■機器構成 IR-FACRS




# アクセサリ


#### ●エアパージハードケース IR-ZFX05




#### ●ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX06




#### ●水冷ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX07




### ●水冷ケース IR-ZFX08




#### ●オプトカップル形保護管 IR-FTC2




# ●オプトカップル形保護管 IR-FTCH1




#### ●真空炉用測定窓 IR-ZFX11




#### ●真空フランジ IR-ZFX12



●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX13



### ●ファインダ付集光部 IR-FF □



●ミラーアダプタ IR-ZFX04



#### 測定距離と測定径の関係

タイプ1 (φ	5 at 500)	タイプ2(4	4 at 370)	タイプ3 (φ10 at 1000)		
測定距離	測定径	測定距離	測定径	測定距離	測定径	
L1:400	D1: φ7	L1:270	D1: φ7	L1: 800	D1: <i>φ</i> 11	
L2:500	D2: φ5	L2:370	D2: φ4	L2:1000	D2: φ10	
L3:600	D3: φ9	L3:470	D3: φ9	L3:1200	D3: φ15	

単位:mm