# **Optical Fiber Type Radiation Thermometer**

# ファイバ式放射温度計

# **IR-FA** series

70℃~3000℃を低温用、中高温用、 2色形の3タイプでカバー!






# 狭い場所や、装置内部の温度測定も 光ファイバなら容易です。





## ■構成



### ■特 長 (共通)

- ●リアルタイムなデジタル温度表示。放射率などの各パラメータ を操作キーにより設定。
- ●小形·軽量。DINレール取付。
- 耐熱ファイバを使用し150℃の環境下でも水冷を必要とせず、 設置が簡単。
- ●多彩な信号変調機能により安定した温度測定が可能。
- ●測定位置の確認が容易なレーザ投光機能内蔵。(オプション)
- ●アクセサリにファインダ付集光部を用意し、測定位置を目視に ても確認可能。(オプション)
- ●通信インターフェイス(RS-485)により、上位からのデータ 収集および各種パラメータの設定が可能。(オプション)
- ●アナログ入力による放射率(2色形の場合は放射率比)設定または 自動放射率演算機能を選択可能。(オプション)
- ●CEマーキング適合。
- 誘導加熱物体の温度測定、防爆雰囲気での測定、真空装置内での測定なども可能。



IR-FAシリーズは、CPUを搭載した多機能・高速応答の光ファイバ式放射温度計で、さまざまな用途において最適な機種をお選び頂くため、単色形の低温用、中高温用と、2色形の3種類を用意しています。


CEマーキング適合 デジタル温度表示およびパラメータ設定機能、各種の信号変調機能、アナログ出力 などを装備し、使いやすく、安定した温度測定を実現します。

さらに、ファインダ付集光部、レーザ投光機能、通信インターフェイス、放射率外部設定 または自動放射率演算が行えるアナログ入力機能などのオプションも充実しました。

- ●低温用は、20msの高速応答。測定波長が短く、放射率の影響を受けにくいため、 金属などの低放射率物体の温度測定も可能。
- ●中高温用は、±0.5~1%の高精度(1000~2000℃間)、高速応答10msできまざまな計測現場に対応。
- ●2色形は、煙、蒸気、塵などの影響を受けにくく視野欠けにも強い。
- ●高速移動物体・防爆雰囲気・誘導加熱・真空装置の温度測定にも最適。

# 小形の先端部。高速応答。非接触測定。様々な用途に。

#### ■機種・形式一覧



# 非接触温度測定に効果的な機能と仕様に加えて、 レーザ投光機能、通信インターフェイス、アナログ入力機能などのオプションで、さらに使いやすく。



# 本体部仕様

| 形式                                      | 低 温 用  |  |                    |                                   | 2 色 形                                       |                                  |  |  |
|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| IL IL                                   | IR-FACR  | IR-FAI   | IR-FAS             | IR-FAQI                           | IR-FAQS                                     | IR-FAQH                          |  |  |
| 測 定 方 式                                 | 単色形  | 単色形  |                    | 2色形                               |   |                                  |  |  |
| 検 出 素 子                                 | 冷却形PbS   | InGaAs   | Si                 | InGaAs/InGaAs                     | Si/Si                                       | Si/InGaAs                        |  |  |
| 測 定 波 長                                 | 2.0 μm   | 1.55 $\mu$ m   | 0.9 µ m            | $1.35/1.55\mu{\rm m}$             | 0.85/1.00μm                                 | 0.9/1.55μm                       |  |  |
| 精 度 定 格<br>(ただし、ε÷1.0<br>基準動作条件<br>において | 70℃以上300℃未満:±4℃<br>300℃以上500℃未満:±5℃<br>500℃以上:測定値の±1.0%  | 1000℃未満:±5℃<br>1000℃以上1500℃未満:測定<br>1500℃以上2000℃未満:測定<br>2000℃以上:測定値の±2% | 直の±0.5%<br>直の±1.0% |                                   |   |                                  |  |  |
| 再 現 性*1                                 | 2℃以内   | 0.2℃以内   |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 温度ドリフト                                  | 0.2°C/°C   | 0.1℃/℃または測定値の0.015   | %/℃のどちらか大きい値       | 0.2℃/℃または測定値の0.0                  | 2%/℃のどちらか大きい値                               |                                  |  |  |
| 分 解 能* <sup>1</sup>                     | 70℃以上100℃未満:約3℃、<br>100℃以上200℃未満:約2℃、200℃以上:約0.5℃  | 0.5℃   |                    | 1.0℃                              |   |                                  |  |  |
| 応答 時間                                   | 20ms   | 10ms   |                    | 40ms                              |   |                                  |  |  |
| 放射率(比)補正                                | 放射率設定値:1.999~0.050*4 ただし、測定範囲の下限付近<br>では補正の有効範囲が狭くなります。  | 放射率設定値: 1.999~0.050  |                    | 放射率比設定値: 1.999~0.0                | 放射率比設定值:1.999~0.050                         |                                  |  |  |
| 信号変調                                    | DELAY: 平均値のトレース (スムージング) (変調度: 0.0~99.9s<br>PEAK: 最高値のトレース (変調度: 0、2、5、10℃/s 選択設定  |  | )=REAL             |                                   |   |                                  |  |  |
| 表示方式                                    | LCD 4桁(温度表示部、パラメータ表示部)   |  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| アナログ出力                                  | 4~20mA DC アイソレート出力(負荷抵抗500Ω以下)<br>精 度 定 格:出力範囲の±0.2%<br>出 力 分 解 能:出力範囲の0.04%(IR-FAC)、出力範囲の0.016<br>出カスケーリング:測定温度範囲内で任意に設定可能<br>模 擬 出 力:アナログ出力の0~100%の範囲内で任意に設定 |  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 接点出力                                    | 2点、上限・下限・上上限・下下限警報、エラー信号から選択<br>フォトカプラ30V DC、最大50mA  | 1点、上限(下限)警報またはエラ   | ー信号。フォトカプラ30V DC、最 | 最大50mA                            |   |                                  |  |  |
| 接点入力                                    | 1点、ピークホールドリセットまたはサンプルホールド。ドライ接点を   | またはオープンコレクタ  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 操作キーによる<br>設定パラメータ                      | オペレータモード:放射率、信号変調、警報、自動放射率演算の基準<br>エンジニアリングモード:出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放射率演算の<br>オプション機能の設定  |  |                    |                                   | 号変調、警報、自動放射率演算の基準温度<br>ケーリング、ゼロ・スパン、自動放射率比演 | 度入力などの設定<br>算の有無、出力補正などの設定、オプション |  |  |
| 演 算 機 能                                 | ゼロ・スパン調整。自動放射率演算*2。出力補正  |  |                    | ゼロ・スパン調整。自動放射率                    | 比演算* <sup>2</sup> 。出力補正                     |                                  |  |  |
| オ レーザ投光機能*3                             | 半導体レーザ投光器内蔵。レーザ光は1mW以下(645nm)クラス2  | 。(高感度形はレーザ投光内蔵は不可  | <u>J</u> )         |                                   |   |                                  |  |  |
| ブ<br>ショ<br>フナログ入力                       | 入力信号:4~20mA DC<br>放射率の遠隔設定または自動放射率演算の基準温度入力設定を選択   |  |                    | 入力信号: 4~20mA DC 放射率比の遠隔設定または自動放射率 | 室比演算の基準温度入力設定を選択                            |                                  |  |  |
| ン 通信インターフェイス                            | RS-485 測定データ(少数点以下1桁)の送信、各設定のパラメ-  | ータの送信および受信   |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 使用温度範囲                                  | 5~40℃  | 0~50℃  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 定格電源                                    | 24V DC (許容電圧変動範囲: 22~28V DC)   |  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 消費電力                                    | 最大15VA   | 最大3VA  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 接続方法                                    | クランプ式ネジなし端子接続  |  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 取付方法                                    | DINレール取付または壁取付   |  |                    |                                   |   |                                  |  |  |
| 外形寸法、質量                                 | W140×H110×D65mm 約1.0kg(本体部のみ)  | W90×H90×D60mm 約250   | g(本体部のみ)           |                                   |   |                                  |  |  |

- \* 1) JIS C 1612放射温度計の性能試験方法通則による表記。
- \*2) キー設定またはオプションのアナログ入力で基準入力温度をインプットし自動的に放射率(比)を演算します。
- \*3) 低温用IR-FACRでは、集光部形式IR-FL1、IR-FL2、IR-FL6、IR-FL8と組み合わせの場合、レーザ投光機能は外部レーザ投光器(IR-ZFX16)との組み合わせを推奨します。

| 4) | 測定範囲     | 測定温度         | 補正有効範囲  |
|----|----------|--------------|---------|
|    | 70~250℃  | 70℃以上 80℃未満  | 1.0~0.8 |
|    |          | 80℃以上 90℃未満  | 1.0~0.6 |
|    |          | 90℃以上100℃未満  | 1.0~0.4 |
|    | 100~300℃ | 100℃以上150℃未満 | 1.0~0.4 |
|    | 150~500℃ | 150℃以上200℃未満 |         |
|    | 250~800℃ | 250℃以上300℃未満 |         |

### ファイバ部仕様


| 項目コア径  | コア径400μm   | コア径800 µm (低温用のみ)                             |  |  |  |  |
|--------|--|---|--|--|--|--|
| ファイバ   | 単芯石英ファイバ   |   |  |  |  |  |
| 外装     | ・金属保護管なし(耐熱被覆・ガラスウール編組)<br>・金属保護管あり(耐熱被覆・ガラスウール編組+SUSフレキシブルチューブ) |   |  |  |  |  |
| 使用温度範囲 | 0~150℃   | ・測定温度70~120℃のとき:0~50℃<br>・測定温度120℃以上のとき:0~80℃ |  |  |  |  |
| 長 さ    | ■ファイバ長 参照  | バ長 参照   |  |  |  |  |
| 許容曲げ半径 | R100mm   | R150mm  |  |  |  |  |
| 接続方法   | FCコネクタ   |   |  |  |  |  |
| アクセサリ  | 専用エアパージケース ・材 質: アルミ製 ・エア流量: 1~5N & /min (クリーンエア)                |   |  |  |  |  |

### 電源ユニット・IR-ZFEP


| 出力電圧 | 24V DC                             |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 電源   | 100-240V AC フリ <b>ー</b> 電源 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| 出力電流 | 650mA                              |  |  |  |  |  |
| 外形寸法 | W22.5×H85×D96.4mm                  |  |  |  |  |  |


### ■データ収録ソフト IR-VXF1(別売品)


IR-FAシリーズ放射温度計と組合せ、測定温度データの収録を行います。





#### ●機器構成

























### アクセサリ


#### ●エアパージハードケース IR-ZFX05




#### ●ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX06




#### ●水冷ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX07




#### ●水冷ケース IR-ZFX08




#### ●オプトカップル形保護管 IR-FTC2




# ●オプトカップル形保護管 IR-FTCH1




#### ●電縫管用保護ケース IR-ZFXO9



#### ●連鋳用保護ケース IR-ZFX10




#### ●真空炉用測定窓 IR-ZFX11



| 集光部タイプ<br>IR-ZFLロ | 0,1,2,3 | 4  | 5  | 6    | 8  |
|-------------------|---------|----|----|------|----|
| L1                | 25      | 15 | 20 | 19.5 | 15 |
| L2                | 65      |    | 35 |      | 65 |


#### ●真空フランジ IR-ZFX12



#### ●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX13




#### ●ファインダ付集光部 IR-ZFF□



#### 測定距離と測定径の関係

| タイプ1 (φ | 5 at 500) | タイプ2(φ  | 4 at 370) | タイプ3 (φ10 at 100 |         |  |  |
|---------|-----------|---------|-----------|------------------|---------|--|--|
| 測定距離    | 測定径       | 測定距離    | 測定径       | 測定距離             | 測定径     |  |  |
| Lı: 400 | D1: φ7    | Lı: 270 | D1: φ7    | L1:0800          | D1: φ11 |  |  |
| L2:500  | D2: φ5    | L2:370  | D2: φ4    | L2:1000          | D2: φ10 |  |  |
| L3:600  | D3: φ9    | Ls: 470 | D3: φ9    | L3: 1200         | D3: φ15 |  |  |

# ●ミラーアダプタ IR-ZFX04




#### レーザ投光器 IR-ZFX16(電池駆動)




## 外形寸法

#### ●汎用集光部(単品形式:IR-ZFL□)



| 集光部タイプ |    | 0,1,2,3             | 4   | 5   | 6   | 7              | 8   |
|--------|----|---------------------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 低温用    | L  | 35 15 10 10.5       |     | 8.5 | 45  |                |     |
| 心画用    | φD |                     |     | 7.8 | 7.5 |                |     |
| 中高温用   | L  | 35   15   10   10.5 |     |     | /   | 45             |     |
| 2色形用   | φD |                     | 7.5 |     |     | $\overline{/}$ | 7.5 |

#### ●エアパージケース(単品形式:IR-ZFXO2)




| 集光部タイ        | イプ | 0,1,2,3 | 4  | 5  | 6    | 7    | 8 |
|--------------|----|---------|----|----|------|------|---|
| 低温用          | L  | 10      | 30 | 35 | 34.5 | 36.5 | 0 |
| 中高温用<br>2色形用 | L  | 10      | 30 | 35 | 34.5 |      | 0 |

#### ■ファイバ長

#### ●金属保護管なしファイバ部


(単品形式: IR-ZFH□□、IR-ZFJO2)



(単位:mm)

# ●金属保護管ありファイバ部


(単品形式: IR-ZFN□□、IR-ZFKO2)




| ファイバ長     | コア径400μm             | コア径800μm (低温用のみ) |
|-----------|----------------------|------------------|
| 低温用       | 2m、4m、5m             | 2m               |
| 中高温用·2色形用 | 2m、4m、5m、10m、15m、20m | _                |

#### 本体部外形寸法

# ●中高温用、2色形



# ●低温用



# <u>八</u> 安全に関するご注意

- ●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ●記載内容は性能改善などにより、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。●このカタログの記載内容は2025年10月現在のものです。

# CHINO 株式会社**チ**Jー

本 社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8 ☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927

URL: https://www.chino.co.jp/

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8

☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477

東 京 **20**3(3956)2401 大 宮 **20**48(643)4641 宇 都 宮 **20**28(612)8963 千 葉 **20**43(224)8371

仙 台 ☎022(227)0581 立 川 ☎042(521)3081 高 崎 ☎0274(42)6611 神 奈 川 ☎046(295)9100 水 戸 ☎029(224)9151

水 戸 ☎029(224)9151 **大阪支店** 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101

(大同生命江坂ビル) ☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202

大 阪 ☎06(6385)7031 広 島 ☎082(261)4231 大 津 ☎077(526)2781 福 岡 ☎092(481)1951 岡 山 ☎086(473)7400 北九州 ☎093(531)2081 名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 (名古屋国際センタービル)

**☎**052(581)7595(代) FAX052(561)2683

名古屋 ☎052(581)7595 富 山 ☎076(441)2096

静 岡 ☎054(255)6136

