

### IR-FA シリーズ

# ファイバ式放射温度計(単色形・中高温用)・IR-FAI、IR-FAS


中高温用の放射温度計で、InGaAs 素子を使用した IR-FAI は 150 ℃からの測定に、Si 素子を使用した IR-FAS は 400 ℃ からの測定に適しています。

### ■特 長

- ●高精度、高速応答、高信頼性。
- ●小形、軽量、DIN レール取付、温度表示、操作キー付。
- ●耐熱ファイバの使用で150℃の環境下でも水冷不要。
- ●多彩な信号変調機能により安定した温度測定ができる。
- ●アナログ入力による放射率設定と自動放射率演算機能を選択可能。
- ●通信インターフェイス・RS-485 (チノーバス) を用意。
- CE マーキング適合。




#### ■本体部形式



※1 CE マーキング適合のケーブル長は、 屋内で 30m 以下

※2ファインダ付集光・ファイバ部を使用する場合はレーザ投光機能を付与できません

### ■集光部形式



標準 2m、4m、5m、10m、15m、20m

#### ■測定範囲 (標準目盛)

#### ● IR-FAI 用 (InGaAs 素子)

測定範囲	集光部形式
150∼ 450°C*	IR-FL5
200∼ 700°C	IR-FL6
250~1000°C	
300∼1300°C	
250~1000°C	IR-FL0
300∼1300°C	IR-FL1
350~1600°C	IR-FL2
	IR-FL3
	IR-FL4
	IR-FL8

#### ● IR-FAS 用(Si 素子)

測定範囲	集光部形式					
400∼ 900°C*	IR-FL5					
500∼1200°C	IR-FL6					
600∼1800°C						
700~2400°C						
600~1800°C	IR-FL0					
700~2400°C	IR-FL1					
800~3000°C	IR-FL2					
	IR-FL3					
	IR-FL4					
	IR-FL8					
•						

\*印は高感度形のみ製作できます。(オプション のレーザ投光機能は付加できません)

●集光部形式と測定範囲をご指定ください。

### ■測定距離と測定径の関係

●コア径 400μ	ım 集光部
形式	測定距離と測定径(mm)
IR-FL0□H IR-FL0□N	φ7 φ1 φ5 100 0
IR-FL1□H IR-FL1□N	φ21 φ12 φ5 1500 1000 0
IR-FL2□H IR-FL2□N	φ11 φ5 φ5 800 500 0
IR-FL3□H IR-FL3□N	φ14 φ2 φ5 200 0
IR-FL4□H IR-FL4□N	φ18 φ4 φ5 200 0
IR-FL5□H IR-FL5□N	φ29 φ5 φ5 150 0
IR-FL6□H IR-FL6□N	φ37 φ20 φ5 1000 600
IR-FL8□H IR-FL8□N	φ15 φ8 φ5 1500 1000 0
●コア径 200 µ m フ:	アイバ部と組合せて、測定径を 1/2 に

することも可能です。

詳細はお問合せ下さい。

### 本体部

### ■一般仕様

測 定 方 式: 単色形

検 出 素 子: InGaAs (IR-FAI)

Si (IR-FAS)

測 定 波 長: 1.55 μ m (IR-FAI)

 $0.9 \mu m (IR-FAS)$ 

測 定 範 囲: 測定範囲表参照

精 度 定 格: 1000℃未満…±5℃

1000℃以上 1500℃未満…測定値の ± 0.5% 1500°C以上 2000°C未満…測定値の± 1.0%

2000°C以上…測定値の±2%

(ただし、 ε ≒ 1.0 基準動作条件において)

性: 0.2°C以内 現

温度ドリフト: 0.1°C/°Cまたは測定値の 0.015%/°Cのどもか大きい値

EMC 指令要求のテスト環境において、± 10°Cまたは測

定範囲の±1%のどちらか大きい方

分 解 能: 0.5°C 応答時間(95%): 10ms

放射率補正: 設定値1.999~0.050

信 号 変 調: DELAY…平均値のトレース (スムージング)

変調度 0.0 ~ 99.9s、0.1s ステップ任意設定

変調度 0 = REAL

PEAK…最高値のトレース、変調度 0、2、5、10℃/ s選択設定、変調度 0 = ピークホールド

示: LCD4 桁(温度およびパラメータ表示部)

アナログ出力: 4 ~ 20mA DC (負荷抵抗 500  $\Omega$ 以下、アイソレート出力)

・精度定格…出力範囲の± 0.2%

・出力分解能…出力範囲の 0.01%

・出力スケーリング…測定温度範囲内で任意設定

・模擬出力…アナログ出力の0~100%任意設定

接 点 出 力:1点、上限(下限)警報またはエラー信号、

オープンコレクタ出力 30V DC、最大 50mA

接 点 入 力: 1 点、ピークホールドリセット、またはサンプルホールド、

ドライ接点、またはオープンコレクタ

設定キーによる: オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定

設定パラメータ エンジニアリングモード…出力スケーリング、ゼロ・スパン、 自動放射率演算の有無、出力補正などの設定、

オプション機能の設定

演 算 機 能:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正

/自動放射率演算:キー設定またはオプションの アナログ入力で基準入力温度をインプットする \ ことにより自動的に放射率を演算します。

自己診断:機器温度異常、パラメータエラー

使用温度範囲: 0 ~ 50℃

定 格 電 源: 24V DC (許容電圧変動範囲…22 ~ 28V DC)

消費電力:最大3VA

接 続 方 法: ケージクランプ式ネジなし端子接続

適用電線範囲  $0.14 \sim 2.5$ mm<sup>3</sup>

取 付 方 法: DIN レール取付または壁取付け

ケース材質: 樹脂製

啠 量:約 250g(本体部のみ)

CEマーキング: 適合、EMC 指令 EN55011 Group1 ClassA、EN50082-2

(高感度形は CE を除く)

\*基準動作条件は、23°C ± 5°C、相対湿度 35 ~ 75% rh


### ■標準付属品

マイナスドライバ、取扱説明書


### ■オプション

レーザ投光機能	半導体レーザ投光器内蔵、 レーザ光1mW以下(645nm)クラス2
アナログ入力	入力信号4~20mA DC 放射率の遠隔設定または自動放射率演算 の基準温度入力設定を選択
通信インターフェイス	RS-485 測定データ(小数点以下1桁)の送信、 各設定のパラメータの送信および受信

### ■外形寸法




### ■端子板図




24V DC ※アナログ入力付の場合のみ+、-が表記されます。

### (通信付の場合)



### ■構成



PP-101-3

## 集光部・ファイバ部

### ■一般仕様

ファイバ:単芯石英ファイバ

コ ア 径:400μm

外 装:金属保護管なし…耐熱被覆・ガラスウール編組

金属保護管あり…耐熱被覆・ガラスウール編組

+ SUS フレキシブルチューブ

使用温度範囲:0~150℃

長 さ:標準 2m、4m、5m、10m、20m

許容曲げ半径: R100mm 接続 方法: コネクタ接続 取付方法: ネジ取付

ア ク セ サ リ:専用エアパージケース

・材 質:アルミ製


・エア流量: $1 \sim 5N\ell/\min$  (クリーンエア)

\*耐熱温度 260°Cのものもあります。詳細はお問合せ下さい。

### ■外形寸法


単位:mm

●汎用集光部(単品形式:IR-ZFL □)




集光部名	マイプ	0、	1、	2、	3	4	5	6	7	8
2色形用			35		15	10	10.5		45	
28形用	φD				7.5					7.5

#### ●エアパージケース(単品形式:IR-ZFX02)




集光部タ	マイプ	0,	1、	2、	3	4	5	6	7	8
中高温用	L			10		30	35	34.5		0

#### ●金属保護管なしファイバ部 (単品形式:IR-ZFH□□)



### ●金属保護管ありファイバ部(単品形式:IR-ZFN □□)



### 電源ユニット

### ■形 式

IR-7FFP

#### ■仕 様

出力電圧 : 24V DC


電 源 :100-240V AC フリー電源 50 / 60Hz

出力電流 : 650mA

外形寸法 : W45 × H75 × D96mm

#### ■外形寸法

単位:mm



## データ収録ソフト

IR-FA とパソコンを組合せ、本ソフトにより測定温度データの収録を行います。

### ■形 式

IR-VXF1 □

- 言語判別 J:日本語版


E:英語版

### ■仕 様

	OS	Windows7, Windows10				
動作環境	ハードディスク	空き容量:約20MB以上				
	メモリ	256MB以上				
	ドライブ	CD-ROMドライブ				
	インターフェイス	RS-232Cポート1基				
	測定データのデジタル表示およびトレンド表示					
機能	データ保存・再生(CSV形式)および印刷					
	接続台数:最大3台					

### ■機器構成


IR-FA □ S




PP-101-3

### アクセサリ


#### エアパージハードケース IR-ZFX05




#### ●ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX06




#### ●水冷ラジエーションシール付ハードケース IR-ZFX07




### ●水冷ケース IR-ZFX08




#### ●オプトカップル形保護管 IR-FTC2




●オプトカップル形保護管 IR-FTCH1




#### ●電縫管用保護ケース IR-ZFX09



#### ●連鋳用保護ケース IR-ZFX10



#### ●真空炉用測定窓 IR-ZFX11




●真空フランジ IR-ZFX12



●光ファイバ中継コネクタ IR-ZFX13



#### ●ファインダ付集光部 IR-FF □



●ミラーアダプタ IR-ZFX04



単位:mm

### 測定距離と測定径の関係

タイプ1(φ	5 at 500)	タイプ2(¢	64 at 370)	タイプ3(ø10 at 1000)		
測定距離	測定径	測定距離 測定径		測定距離	測定径	
L1:400	D1: $\phi$ 7	L1:270	D1: $\phi$ 7	L1: 800	D1: $\phi$ 11	
L2:500	D2: φ5	L2:370	D2: φ4	L2:1000	D2: $\phi$ 10	
L3:600	D3: φ9	L3:470	D3: φ9	L3:1200	D3: $\phi$ 15	